

VANO SANEADO

INVASION EN EL VANO T-130 a T-131 (LINEA MOQUEGUA-TACNA – L2029)

REGISTRO GRÁFICO



FIGURA N° 01
(Invasión en la Faja de Servidumbre vano T130 a T131)




FIGURA N° 02
(Franja de Servidumbre del vano T130 a T131– Saneado)



Construcción


VISTA DE PLANTA

TORRE N° 131



TORRE N° 130

VISTA DE PERFIL



DV: Distancia Vertical más desfavorable del Conductor a la Construcción.

DH: Distancia Horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción.