

**VANO SANEADO**  
**VIVIENDA PRECARIA EN EL VANO T-90 a T-91**  
**(LINEA MOQUEGUA-PUNO – L2030)**

REGISTRO GRÁFICO



FIGURA Nº 01  
 (Construcción precaria de adobe)




FIGURA Nº 02  
 (Franja de Servidumbre del vano T90 a T91 – SANEADO)  
 Construcción demolida en proceso de limpieza



Construcción


VISTA DE PLANTA

TORRE Nº 91



TORRE Nº 90

VISTA DE PERFIL



DV: Distancia Vertical más desfavorable del Conductor a la Construcción.

DH: Distancia Horizontal desde la proyección del conductor sobre el terreno hasta la construcción.